

Commune de

CUVILLY

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

**DOCUMENT
PROVISOIRE**

ARRET

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

05 MARS 2019

7a

DÉFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de l'Oise a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m³ utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m³ utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m³ utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

Source : RDDECI du SDIS 60, « Mémento DECI à l'usage des Maires »

D'après le tableau des hydrants en date du 21/05/2014, la défense-incendie est assurée au moyen de 6 hydrants piqués sur le réseau d'adduction en eau potable ainsi que 5 réserves-incendie ayant une capacité allant de 100 m³ à 195 m³. Depuis ce relevé, une nouvelle réserve incendie a été mise en place au niveau du city stade.

Le village semble assez bien protégé. Toutefois, plusieurs rues ne sont pas correctement couvertes par la défense-incendie, à savoir :

- la ferme située à l'extrémité de la rue du Cul de Sac ; l'hydrant implanté présente un débit inférieur à la norme,
- la station-service et le bâtiment agricole situé le long de la RD 1017,
- le bâtiment agricole situé rue de la Neuville (en dehors du village). En réalité, à proximité de ce bâtiment, l'exploitant a aménagé une réserve-incendie d'une capacité de 200 m³, qui n'a pas été réceptionné par le Centre de Secours ce qui explique qu'il soit méconnu des services.

Le château de Séchelles dispose d'une piscine de 200 m³ alimentée en eau en continu.

La ferme de La Malcampée est protégée au moyen d'une réserve-incendie de 120 m³.

21/05/2014
Tournée non planifiée

Fiche d'une tournée

2014-2013

C.I.S. 60533 RESSONS SUR MATZ

Tournée N° 000001
Commune de 60191 CUVILLY

Date prévisionnelle
Date de réalisation

Personnels du service d'incendie et de secours :
-
-
-
-

Personnels de la commune :
-
-
-
-

Commentaire de la tournée :
-
-
-
-

Personnels du service des eaux :
-
-
-
-

Légende
 * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * Indisponible
 * Avec anomalies
 * Non autorisée
 * Problématique
 * En service
 * Sans anomalies
 * Autorisée
 * Sans problème
 * Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Débits en m3 / h				Pressions		Heure	Etat	Anomalie	Accès	Visite	Anomalies		Observations
			Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique	Anomalies						Observations		
00001	B100	20 RUE DU MATZ	32	19	24	2	0	17:05	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD AR DE 100			
00002	B100	36 RUE DU MATZ	39	23	26	1.8	0	16:55	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD AR DE 100			
00003	P100	FACE AU 3 RUE DU MOULIN	72	47	51	2	0	15:30	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h			
00004	P100	FACE AU 28 RUE DU MOULIN	134	90	0	2.5	1.8	16:45	✓	✓	✓	✓				
00005	B100	144 RUE LLE HERLIN	33	24	26	2.5	0	17:15	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Défaut de signalisation BOUCHE AVEC 1/2 RACCORD AR DE 100			

Tournée n°000001 de CUVILLY

1/2

2014

2013

Fiche d'une tournée

21/05/2014
Tournée non planifiée

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		Heure	Anomalies				Observations
					Maz	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique		Etat	Anomalie	Accès	Visite	
00006	P100	46 RUE DES FRERES CORDIER	100	100/2/070	84	62	0	2	0	16:15	✓	✗	✓	✓	Capot cassé

- Légende
- Etat
 - Anomalie
 - Visite
 - Accès
 - ✗ -Indisponible
 - ✗ -Avec anomalies
 - ✗ -Non autorisée
 - ✗ -Problématique
 - ✓ -En service
 - ✗ -Sans anomalies
 - ✗ -Autorisée
 - ✗ -Sans problème
 - ✗ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					Etat	Anomalie	Accès	Visite	
00007	RES	RUE DES VIGNETTES DERRIERE LES ETS DHL	160	-	✓	✓	✓	✓	
00008	RES	FACE AU 62 RUE DE FLANDRES	195	10	✓	✓	✓	✓	
00009	RES	FACE AU 28 RUE DE FLANDRES	100	5	✓	✗	✓	✓	Non conforme : volume inférieur à 120 m ³
00010	RES	FERME DE MALCAMPEE	120	-	✓	✓	✓	✓	
00012	RES	FACE 176 RUE JULIE BILLIART	120	0	✓	✓	✓	✓	sceller la canalisation fixe d'aspiration

- Légende
- Etat
 - Anomalie
 - Visite
 - Accès
 - ✗ -Indisponible
 - ✗ -Avec anomalies
 - ✗ -Non autorisée
 - ✗ -Problématique
 - ✓ -En service
 - ✗ -Sans anomalies
 - ✗ -Autorisée
 - ✗ -Sans problème
 - ✗ -Non conforme en service

Tournée n°000001 de CUVILLY

2/2